
FIG. 41A
P5
P4
P3
P2
P2A
+5V
+12V
-5V
CS1
CS2
CS3
CS4
MR
CRVIN
Sh. 2
LS251
L290
LS74A
PAUSE
4.7K
R35
FIG. 41C
LS259
L291
45138
W1
W2
2732/
27128
6116
6116
FIG. 41A
FIG. 41C

FIG. 41B.